

中电-POSV2.0 - 错误 #1037

330机器在保湿位的时候出现闪喷现象,最新版服务

2024-07-11 16:29 - 孙 福强

状态:	新建	开始日期:	2024-07-11			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	脱 占贺	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
16.15分左右330标签机打印校准图后没有回到保湿位，出现闪喷现象，自动闪喷设置的120s						

历史记录

- #1 - 2024-07-11 16:47 - 孙 福强
- 主题 从 330机器在保湿位的时候出现闪喷现象 变更为 330机器在保湿位的时候出现闪喷现象,最新版服务
- #2 - 2024-07-15 13:43 - 李 宪科
- 指派给 从 李 宪科 变更为 刘 妙龄
- #3 - 2024-07-15 14:58 - 刘 妙龄
- 指派给 从 刘 妙龄 变更为 脱 占贺

从服务日志看到了停闪喷日志，并且没有通讯报错的日志
[2024-07-11 16:05:32,949.922] [7,020:DeviceFunctions.Device.LabelSmart108S] INFO - DoAction_StopAutoFlush :
StopAutoFlushSprayByID[[1.00@1000@1@120000@0].Header0.Header1.Header2.Header3.Header4.Header5.Header6.Header7.Header8.Header9.Header10.Header11.
Header12.Header13.Header14.
可是没有在头版日志里找到停闪喷的日志。
需要协助查看一下是怎么回事

文件

打印位闪喷out.zip	808 KB	2024-07-11	孙 福强
--------------	--------	------------	------