

中电-POSV2.0 - 错误 #1323

使用光油服务配置启动服务，打开POS后打印按钮置灰，使用中电UI打印中琅作业时，服务会闪退

2025-04-30 13:49 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-30			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、使用光油服务配置启动服务						
2、打开POS后打印按钮置灰，无法打印作业						
3、使用中电UI打印中琅作业时，服务会闪退						

历史记录

#1 - 2025-04-30 15:08 - 刘 妙龄

- 状态 从 新建 变更为 已解决

尽量不要两个问题混在一个问题单里提。如果问题单里的多个问题不能同时解决，这个问题单要如何走？还是得分成多个才能走单。因此最好就提两个。再就是本身就是两个不同的问题混在一起不利于解读问题。

- 1.置灰问题详见错误 #1294，此问题已解决
- 2.崩溃问题是合图版本的中琅导致的。不带底图的作业宽高参数传的不对。解决版本：2641

#2 - 2026-03-17 10:32 - 曾 俭峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

验证通过

文件

ServerProfile0415光油.zip	16.5 MB	2025-04-30	曾 俭峰
C:_Program Files (x86)_PosV2_PrintServer_BiJobManager.exe_2.2.2596.327_20250430_111200_0.0015	50.4 KB	2025-04-30	曾 俭峰
ZDVRBYAT1000.zhl	14.4 KB	2025-04-30	曾 俭峰