

中电-POSV2.0 - 错误 #1523

使用带光油的配置，不禁用光油喷头，打印校准里的“打印校准图”时服务闪退

2026-03-25 15:53 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2026-03-25			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、使用带光油的配置						
2、服务版本是v2.2.2884.02261800						
3、不禁用光油喷头，使用POS UI打印校准里的“ 打印校准图 ”时服务闪退						

历史记录

#1 - 2026-04-01 15:54 - 刘 妙龄

- 状态从新建 变更为 已解决

问题已解决，svn：2965

#2 - 2026-04-14 10:03 - 曾 俭峰

- 状态从已解决 变更为 已关闭

验证已解决

文件

ServerProfile0325.zip	77.5 MB	2026-03-25	曾 俭峰
C:_Program Files (x86)_PosV2_PrintServer_BiJobManager.exe_2.2.2884.226_20260325_141250_9.0.0.0	260 KB	2026-03-25	曾 俭峰