

	2026-9				2026-10					2026-11				2026-12					2027-1				2027-2					
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8		
中电-POSV2.0																												
作业间添加空白页的页长与实际打印的空白页页长不符																												
新UI打印卡在99.8%，服务不在刷新打印进度，解摸屏显示打印中，标签机一直在走纸																												
放料卷纸快结束时，UI进度停止，但是机器一直在走纸																												
作业打印停止，完成打印中单色墨的半成品作业																												
打印作业，出现机器打印指示灯变绿色了，但是机头没下降的情况。																												
小份中琅单黑作业，没有显示k喷头																												
Pod估算墨量，没有显示返回估算的结果																												
切换自动闪喷的方式后保存，没有及时生效，也没有弹窗提示用户需要重启服务后生效																												
京AA的喷头，开启自动闪喷功能后，服务上看不到自动闪喷记录和本次闪喷的墨量消耗																												
添加zl作业时，服务异常退出																												
330机器在保湿位的时候出现闪喷现象.最新版服务																												
优化，pod打印的作业，文件内尺寸不一样的问题																												
加密狗认证时间小于一个月，增加提示																												
使用中电UI读取单独喷头波形后，再读取全部波形时只能读取出一个波形文件																												
使用中电UI读取单独喷头的波形文件中数据全是0（偶现）																												
使用中电UI打印多页的PDF作业时时报1004错误：打印过程中，数据消耗完																												
使用中电UI添加一个作业时，同时出现两个报错弹框																												
使用POS UI加载KCMYGO专色作业后预览不出来GO的颜色																												
使用中电UI打印作业过程中自动停止打印，看日志头板报1027错误																												
【法赫施】添加作业后再追加，打印崩溃，附件中有对应dump信息和配置文件																												
虚拟测试，启动中电UI，没有打印作业，但是UI事件日志多出来停止打印和打印结束，查看服务日志确实发送了结束状态																												
支持打印过程中动态调整位置																												
标签机增加 光油触发模式寄存器																												
配合GIP UI显示机器闪喷状态																												
使用剩余21天有效期的加密狗启动服务时报错																												
服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后出现一次实际打印没生效的情况																												
服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后，服务日志显示的生效页数间隔不一致																												

打印过程中修改电眼触发距离动态调整参数后，在POS UI上点结束打印时一直显示结束中，无法正常结束
 开启中琅软件情况下更新服务版本和中电UI，更新完后启动UI时服务闪退
 加密狗是永久期限，服务和UI一直开着，第二天早上来提示加密狗已过期
 使用中电UI打印作业，材料模板宽度先改小，打印后再改大，但打印出来实际宽度还是小的
 使用中电UI批量打印作业，勾选了“取消打印到同一页”，取消打印时实际最后一页打印不完整
 中电UI直接估算KCMY作业能正常估算，但是打印了中琅作业后再估算KCMY作业只估算出来Y的墨量
 服务使用3月份的发布版本，估算1000页的中琅作业需要估算十几分钟才能估算出来
 改进偏斜检查图
 改进断孔检查图
 服务安装在中文路径下，批量打印作业时报“设备码生成失败”的错误
 一楼HD1200标签机在posUI上读取波形时报错：E000302
 UI的触发模式为由头板输出的模拟电眼信号，打印时报1027，触摸屏IO窗口的触发模式OUT8为红灯
 数码喷墨设备-视觉软件自动校准功能需求文档
 本地虚拟打印，先写入波形，再打印作业时，服务闪退
 同一个狗第一次云端加墨时生成二维码并完成扫码并未输入激活码，然后再次加墨生成二维码，扫码后输入激活码时报错：设备信息不一致（优化）
 POD330旧机器改造后刮墨盒随保湿升降导致之前程序不可用，需要修改程序