

中电-POSV2.0 - 错误 #1028

打印中琅作业，这些黑色块都是多出来的

2024-06-24 11:35 - 孙 福强

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-24			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	孙 福强	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
在中琅加载底图，然后画了个黑色块，打印的时候打出了多余的黑色块。中琅软件里的预览是没问题的。包里有配置文件，output，日志，还有中琅模板和底图						

历史记录

#1 - 2024-06-24 11:35 - 孙 福强

- 指派给 被设置为 刘 妙龄

#2 - 2024-06-24 11:46 - 刘 妙龄

- 文件 缺少图层合并配置.png 已添加

- 状态 从 新建 变更为 已解决

PrinterConfig.xml配置文件配的不对，数据处理节点上需要增加了图层合并BlueImage::BiLayerMerger
测试没有问题了，提单人就可以关闭问题了，不要一直挂着问题单

#3 - 2024-06-24 11:46 - 刘 妙龄

- 指派给 从 刘 妙龄 变更为 孙 福强

#4 - 2024-07-04 14:11 - 张 秀娟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

截图.jpg	661 KB	2024-06-24	孙 福强
中琅黑色块.zip	113 MB	2024-06-24	孙 福强
缺少图层合并配置.png	334 KB	2024-06-24	刘 妙龄