

中电-POSV2.0 - 错误 #1042

优化，pod打印的作业，文件内尺寸不一样的问题

2024-07-19 15:47 - 孙 福强

状态:	反馈	开始日期:	2024-07-19			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	孙 福强	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
这个是G7单黑喷头，服务版本是1.0的，有办法解决文件内尺寸不一样吗，差0.0几毫米						

历史记录

- #1 - 2024-07-19 16:21 - 李 宪科
- 状态 从 新建 变更为 反馈
 - 指派给 从 李 宪科 变更为 孙 福强

1.0的内部数据处理架构，不能支持可变页大小，所以解决方案就二选一: rip保证出来的页大小一致，或者升级2.0

文件

pod作业打印页大小不一致报错截图.zip	452 KB	2024-07-19	孙 福强
PB240708177-02-nw-70本白双胶-sm-186p-573f黑白 纸390 竖胶装 有出血1862601p	2024-07-19		孙 福强