

中电-POSV2.0 - 错误 #1163

使用POS UI打印作业提前点结束时，看日志发现头板延迟了两秒才真正停止打印

2024-11-26 17:23 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
用POS UI打印作业提前点结束时UI上显示的份数跟实际打印的份数不一致，脱哥看过日志发现实际在停止打印时，头板延迟了两秒才真正停止打印，这两秒内头板还在打印，但是服务没有刷新过来最新的打印页数			

历史记录

#1 - 2024-11-27 09:58 - 刘 妙龄

- 状态从 新建 变更为 已解决

问题已解决请验证。使用服务版本号不小于2423的版本验证。

#2 - 2026-03-18 10:49 - 曾 俭峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证通过

文件

ServerProfile-216-RH-5C(2).zip	950 KB	2024-11-26	曾 俭峰
out实际打印份数跟UI不一致9点42.zip	217 KB	2024-11-26	曾 俭峰