

中电-POSV2.0 - 错误 #1258

服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后，服务日志显示的生效页数间隔不一致

2025-02-19 11:44 - 曾 俭峰

状态:	新建	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 宪科	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
1、打印过程中多次修改电眼触发距离动态调整参数，速度不变			
2、查看服务日志，日志显示的生效页数间隔有些是12页，有些是6页			

历史记录

#1 - 2025-02-19 11:49 - 曾 俭峰

- 指派给 被设置为 李 宪科

文件

out触发距离动态调整.zip	11.2 MB	2025-02-19	曾 俭峰
ServerProfile0219.zip	1.22 MB	2025-02-19	曾 俭峰
微信图片_20250219113035.png	39.8 KB	2025-02-19	曾 俭峰