

中电-POSV2.0 - 错误 #1308

UI配置里PLCLibUseGIP设置true后，UI连不上正运动时，事件日志错误码显示-1

2025-04-09 15:08 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	睢 常明	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、 UI配置里设置<add key="PLCLibUseGIP" value="true" /> 2、 虚拟测试启动UI后查看事件日志 3、 UI连不上正运动时，事件日志显示 “ 192.168.1.101正运动控制器链接失败， 错误代码-1 ”						
预期：保持跟以前的提示一样，提示192.168.1.100正运动控制器链接失败， 错误代码20008， 或者直接去掉错误代码						

历史记录

#1 - 2025-04-09 15:24 - 睢 常明

- 状态 从 新建 变更为 已解决

由于不再使用以前的库，所以导致错误码不一致。将错误码-1改为20008

#2 - 2025-06-11 17:21 - 曾 俭峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已改成统一提示，只提示连接IP失败

文件

微信图片_20250409150822.png	39.2 KB	2025-04-09	曾 俭峰
-------------------------	---------	------------	------