

中电-POSV2.0 - 错误 #1322

使用POS UI或者中电UI读取波形文件时报错

2025-04-29 11:02 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-29			
优先级:	高	计划完成日期:				
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、使用服务版本POS_BlueImage_v2.2.2596.03271358						
2、使用POS UI或者中电UI导出波形文件						
3、导出时报错：读取波形文件失败						
4、查看本地文件夹发现实际已经读取成功了						

历史记录

#1 - 2025-04-29 15:18 - 刘 妙龄
经过和测试人员沟通及最新日志定位发现： 1. head00 head01,这两颗头板没有接喷头，因此读波形会一直报错。 2. head02-head09，这几颗读取波形 板卡返回波形有点慢，因此可能本次读波形不成功，下次再去读才会成功。慢的问题需要头版查查 3.中电UI报错“ 读取波形失败 ”的时候没有带喷头编号，再加上 由于head00 head01,这两颗头板没有接喷头，读波形会一直报错。再加上检查导出的波形的时候观察不仔细，head02-head09，波形导出文件存在，仅head00 head01波形文件不在。才提出了波形实际导出成功，但是仍然报错失败
#2 - 2025-05-08 09:24 - 刘 妙龄
- 状态 从 新建 变更为 已解决
#3 - 2026-03-17 10:30 - 曾 俭峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

验证通过

文件

微信图片_20250429110132.png	306 KB	2025-04-29	曾 俭峰
outi读波形失败.zip	8.06 MB	2025-04-29	曾 俭峰