

中电-POSV2.0 - 错误 #1437

使用带光油的配置启动服务，如果不禁用光油喷头，打印“校准效果检测”时服务会闪退

2025-12-04 14:37 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
1、使用带光油的配置启动服务，如果不禁用光油喷头，打印“校准效果检测”时服务会闪退			
2、禁用光油喷头，打印“校准效果检测”正常			
3、服务版本是v2.2.2801.11282000			

历史记录

#1 - 2025-12-05 09:46 - 刘 妙龄

- 状态从新建变更为已解决

svn : 2805
光油使用的G5喷头，问题修改后打印“校准效果检测”会报错提示，只能校准kj4喷头

#2 - 2026-03-17 10:24 - 曾 俭峰

- 状态从已解决变更为已关闭

验证通过

文件

ServerProfile光油.zip	21 MB	2025-12-04	曾 俭峰
---------------------	-------	------------	------