

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	作者	指派给	更新于	目标版本
1523	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用带光油的配置，不禁用光油喷头，打印校准里的“打印校准图”时服务闪退	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-04-14 10:03	
1437	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	使用带光油的配置启动服务，如果不禁用光油喷头，打印“校准效果检测”时服务会闪退	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-17 10:24	
1429	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用POS UI打印作业时追加勾选未打印的作业，打印到该作业时进度栏不走进度，且显示的作业数错误	曾 俭峰	李 宪科	2026-03-12 15:07	
1419	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务安装在中文路径下，批量打印作业时报“设备码生成失败”的错误	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-10 10:06	
1418	中电-POSV2.0	功能	新建	高	改进断孔检查图	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-09 17:19	
1417	中电-POSV2.0	功能	新建	高	改进偏斜检查图	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-09 15:37	
1405	中电-POSV2.0	功能	已关闭	普通	E000051报错实际对应错误原因有多个，需要增加子错误码，区分不同错误原因	曾 俭峰	李 宪科	2026-03-12 15:00	
1402	中电-POSV2.0	功能	已关闭	普通	打印位置校准修改	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-04-07 09:36	
1401	中电-POSV2.0	功能	已关闭	普通	喷头抽点需求修改	曾 俭峰	李 宪科	2025-09-16 10:24	
1399	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用POS UI追加作业份数后，进度栏里的份数更新完又恢复到追加前的份数了	曾 俭峰	李 宪科	2026-03-12 14:59	
1351	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	WSOCMYK的7色机器打印CMYKO的作业时，只有CMYK的机头到打印位，另一个机头不动	曾 俭峰		2025-06-19 15:23	
1323	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用光油服务配置启动服务，打开POS后打印按钮置灰，使用中电UI打印中琅作业时，服务会闪退	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-17 10:32	
1322	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	使用POS UI或者中电UI读取波形文件时报错	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-17 10:30	
1311	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	UI配置里PLCLibUseGIP设置true后，UI连不上平台时，事件日志里没有连接失败的提示	曾 俭峰	睢 常明	2025-06-12 09:11	
1310	中电-POSV2.0	错误	新建	高	服务使用3月份的发布版本，估算1000页的中琅作业需要估算十几分钟才能估算出来	曾 俭峰	刘 妙龄	2025-04-17 11:02	
1309	中电-POSV2.0	错误	新建	高	中电UI直接估算KCMY作业能正常估算，但是打印了中琅作业后再估算KCMY作业只估算出来Y的墨量	曾 俭峰	罗 松	2025-04-10 17:32	
1308	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	UI配置里PLCLibUseGIP设置true后，UI连不上正运动时，事件日志错误码显示-1	曾 俭峰	睢 常明	2025-06-11 17:21	
1274	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI批量打印作业，勾选了“取消打印到同一页”，取消打印时实际最后一页打印不完整	曾 俭峰	脱 占贺	2025-03-05 16:58	
1271	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用中电UI打印作业后，完成队列里的墨量显示不准确	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-03-04 16:32	
1270	中电-POSV2.0	错误	新建	高	使用中电UI打印作业，材料模板宽度先改小，打印后再改大，但打印出来实际宽度还是小的	曾 俭峰	管 碰碰	2025-02-28 10:06	
1266	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	加密狗是永久期限，服务和UI一直开着，第二天早上来提示加密狗已过期	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-26 09:43	
1262	中电-POSV2.0	错误	反馈	高	开启中琅软件情况下更新服务版本和中电UI，更新完后启动UI时服务闪退	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-02-26 10:01	
1259	中电-POSV2.0	错误	反馈	高	打印过程中修改电眼触发距离动态调整参数后，在POS UI上点结束打印时一直显示结束中，无法正常结束	曾 俭峰	安 建平	2025-03-05 10:00	
1258	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后，服务日志显示的生效页数间隔不一致	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-19 11:49	
1257	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后出现一次实际打印没生效的情况	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-19 11:50	
1256	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用剩余21天有效期的加密狗启动服务时报错	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-03-05 10:02	
1245	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	使用中电UI批量打印210个作业，UI界面卡死且作业个数显示负数	曾 俭峰	李 宪科	2025-06-11 17:16	

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	作者	指派给	更新于	目标版本
1231	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	虚拟测试，启动中电UI，没有打印作业，但是UI事件日志多出来停止打印和打印结束，查看服务日志确实发送了结束状态	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-26 16:30	
1222	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	打印平台平整性检查时，高度设置100米，走纸指示灯不变绿，且停止打印时服务卡死，也有服务闪退的情况	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-18 10:48	
1189	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用POS UI或者中电UI导出波形文件后，再直接写入该波形文件时，服务窗口报错	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-18 10:49	
1185	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用中电UI打印作业过程中自动停止打印，看日志头板报1027错误	曾 俭峰	曾 俭峰	2024-12-09 09:31	
1173	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用POS UI加载KCMYGO专色作业后预览不出来GO的颜色	曾 俭峰	曾 俭峰	2024-11-29 14:22	
1170	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI添加一个作业时，同时出现两个报错弹框	曾 俭峰	管 碰碰	2024-11-28 11:51	
1169	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用中电UI打印多页的PDF作业时报1004错误：打印过程中，数据消耗完	曾 俭峰	刘 妙龄	2024-11-28 16:29	
1168	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI读取单独喷头的波形文件中数据全是0（偶现）	曾 俭峰	脱 占贺	2024-12-09 09:46	
1167	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI读取单独喷头波形后，再读取全部波形时只能读取出一个波形文件	曾 俭峰	管 碰碰	2024-11-28 10:35	
1164	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	中文语言模式，打印拼接时填的起始喷嘴值大于总的喷嘴数，点击打印时报错信息是英文的	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-03-04 16:34	
1163	中电-POSV2.0	错误	已关闭	普通	使用POS UI打印作业提前点结束时，看日志发现头板延迟了两秒才真正停止打印	曾 俭峰	刘 妙龄	2026-03-18 10:49	