

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	作者	指派给	更新于	目标版本
1459	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	同一个狗第一次云端加墨时生成二维码并完成扫码并未输入激活码，然后再次加墨生成二维码，扫码后输入激活码时报错：设备信息不一致（优化）	王礼胜	李宪科	2026-01-23 17:05	
1450	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	本地虚拟打印，先写入波形，再打印作业时，服务闪退	王礼胜	刘妙龄	2026-03-12 14:30	
1439	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	UI的触发模式为由头板输出的模拟电眼信号，打印时报1027，触摸屏IO窗口的触发模式OUT8为红灯	王礼胜	刘妙龄	2025-12-11 12:15	
1427	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	一楼HD1200标签机在posUI上读取波形时报错：E000302	王礼胜	脱占贺	2025-10-31 17:31	
1397	中电-POSV2.0	功能	已关闭	普通	在蓝印PosTest工具上增加编码器计数功能	王礼胜	李宪科	2026-03-12 12:25	
1290	中电-POSV2.0	功能	已关闭	高	打印文字说明垂直打印	王礼胜	刘妙龄	2025-04-03 16:02	
1187	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	使用中电UI连接蓝印服务时报错	王礼胜	刘妙龄	2026-03-12 14:25	
1186	中电-POSV2.0	错误	已关闭	高	使用中电UI连接蓝印服务时报错	王礼胜		2024-12-09 09:21	