

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	作者	指派给	更新于	目标版本
1508	中电-POSV2.0	功能	已解决	高	POD330旧机器改造后刮墨盒随保湿升降导致之前程序不可用，需要修改程序	任 梦旭	刘 妙龄	2026-04-01 16:06	
1459	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	同一个狗第一次云端加墨时生成二维码并完成扫码并未输入激活码，然后再次加墨生成二维码，扫码后输入激活码时报错：设备信息不一致（优化）	王 礼胜	李 宪科	2026-01-23 17:05	
1450	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	本地虚拟打印，先写入波形，再打印作业时，服务闪退	王 礼胜	刘 妙龄	2026-03-12 14:30	
1448	中电-POSV2.0	功能	新建	普通	数码喷墨设备-视觉软件自动校准功能需求文档	任 梦旭	刘 妙龄	2026-01-04 10:29	
1439	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	UI的触发模式为由头板输出的模拟电眼信号，打印时报1027，触摸屏IO窗口的触发模式OUT8为红灯	王 礼胜	刘 妙龄	2025-12-11 12:15	
1427	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	一楼HD1200标签机在posUI上读取波形时报错：E000302	王 礼胜	脱 占贺	2025-10-31 17:31	
1419	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务安装在中文路径下，批量打印作业时报“设备码生成失败”的错误	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-10 10:06	
1418	中电-POSV2.0	功能	新建	高	改进断孔检查图	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-09 17:19	
1417	中电-POSV2.0	功能	新建	高	改进偏斜检查图	曾 俭峰	李 宪科	2025-10-09 15:37	
1310	中电-POSV2.0	错误	新建	高	服务使用3月份的发布版本，估算1000页的中琅作业需要估算十几分钟才能估算出来	曾 俭峰	刘 妙龄	2025-04-17 11:02	
1309	中电-POSV2.0	错误	新建	高	中电UI直接估算KCMY作业能正常估算，但是打印了中琅作业后再估算KCMY作业只估算出来Y的墨量	曾 俭峰	罗 松	2025-04-10 17:32	
1274	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI批量打印作业，勾选了“取消打印到同一页”，取消打印时实际最后一页打印不完整	曾 俭峰	脱 占贺	2025-03-05 16:58	
1270	中电-POSV2.0	错误	新建	高	使用中电UI打印作业，材料模板宽度先改小，打印后再改大，但打印出来实际宽度还是小的	曾 俭峰	管 碰碰	2025-02-28 10:06	
1266	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	加密狗是永久期限，服务和UI一直开着，第二天早上来提示加密狗已过期	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-26 09:43	
1262	中电-POSV2.0	错误	反馈	高	开启中琅软件情况下更新服务版本和中电UI，更新完后启动UI时服务闪退	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-02-26 10:01	
1259	中电-POSV2.0	错误	反馈	高	打印过程中修改电眼触发距离动态调整参数后，在POS UI上点结束打印时一直显示结束中，无法正常结束	曾 俭峰	安 建平	2025-03-05 10:00	
1258	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后，服务日志显示的生效页数间隔不一致	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-19 11:49	
1257	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	服务增加电眼触发距离动态调整功能，打印过程中修改动态参数后出现一次实际打印没生效的情况	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-19 11:50	
1256	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用剩余21天有效期的加密狗启动服务时报错	曾 俭峰	曾 俭峰	2025-03-05 10:02	
1246	中电-POSV2.0	功能	已解决	普通	配合GIP UI显示机器闪喷状态	任 梦旭	刘 妙龄	2025-03-20 13:58	
1241	中电-POSV2.0	功能	已解决	普通	标签机增加 光油触发模式寄存器	任 梦旭	刘 妙龄	2025-02-10 16:20	
1238	中电-POSV2.0	功能	新建	高	支持打印过程中动态调整位置	任 梦旭	李 宪科	2025-01-23 17:15	
1231	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	虚拟测试，启动中电UI，没有打印作业，但是UI事件日志多出来停止打印和打印结束，查看服务日志确实发送了结束状态	曾 俭峰	李 宪科	2025-02-26 16:30	
1227	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	【法赫施】添加作业后再追加，打印崩溃，附件中有对应dump信息和配置文件	张 秀娟	李 宪科	2025-01-08 10:44	
1185	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用中电UI打印作业过程中自动停止打印，看日志头板报1027错误	曾 俭峰	曾 俭峰	2024-12-09 09:31	
1173	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用POS UI加载KCMYGO专色作业后预览不出来GO的颜色	曾 俭峰	曾 俭峰	2024-11-29 14:22	
1170	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI添加一个作业时，同时出现两个报错弹框	曾 俭峰	管 碰碰	2024-11-28 11:51	
1169	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	使用中电UI打印多页的PDF作业时报1004错误：打印过程中，数据消耗完	曾 俭峰	刘 妙龄	2024-11-28 16:29	
1168	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI读取单独喷头的波形文件中数据全是0（偶现）	曾 俭峰	脱 占贺	2024-12-09 09:46	

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	作者	指派给	更新于	目标版本
1167	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	使用中电UI读取单独喷头波形后，再读取全部波形时只能读取出一个波形文件	曾 俭峰	管 碰碰	2024-11-28 10:35	
1043	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	加密狗认证时间小于一个月，增加提示	孙 福强	管 碰碰	2024-08-07 09:05	
1042	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	优化，pod打印的作业，文件内尺寸不一样的问题	孙 福强	孙 福强	2024-07-19 16:21	
1037	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	330机器在保湿位的时候出现闪喷现象,最新版服务	孙 福强	脱 占贺	2024-07-15 14:58	
1022	中电-POSV2.0	错误	已解决	普通	添加zl作业时，服务异常退出	孙 福强	孙 福强	2024-06-13 10:19	
1021	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	京AA的喷头，开启自动闪喷功能后，服务上看不到自动闪喷记录和本次闪喷的墨量消耗	孙 福强	孙 福强	2024-06-13 10:24	
1013	中电-POSV2.0	功能	新建	普通	切换自动闪喷的方式后保存，没有及时生效，也没有弹窗提示用户需要重启服务后生效	孙 福强	孙 福强	2024-05-28 15:20	
1009	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	Pod估算墨量，没有显示返回估算的结果	孙 福强	孙 福强	2024-05-24 11:17	
1005	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	小份中琅单黑作业，没有显示k喷头	孙 福强	孙 福强	2024-05-28 15:23	
1003	中电-POSV2.0	错误	新建	普通	打印作业，出现机器打印指示灯变绿色了，但是机头没下降的情况。	孙 福强	孙 福强	2024-06-04 10:07	
996	中电-POSV2.0	功能	已解决	普通	作业打印停止，完成打印中单色墨的半成品作业	孙 福强	孙 福强	2024-06-17 10:06	
995	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	放料卷纸快结束时，UI进度停止，但是机器一直在走纸	孙 福强	孙 福强	2024-05-09 15:34	
988	中电-POSV2.0	错误	反馈	普通	新UI打印卡在99.8%，服务不在刷新打印进度，解摸屏显示打印中，标签机一直在走纸	孙 福强	孙 福强	2024-05-09 15:28	
986	中电-POSV2.0	错误	已解决	普通	作业间添加空白页的页长与实际打印的空白页页长不符	孙 福强	孙 福强	2024-05-09 15:49	