

中电-POSV2.0 - 错误 #1021

京AA的喷头，开启自动闪喷功能后，服务上看不到自动闪喷记录和本次闪喷的墨量消耗

2024-06-11 11:01 - 孙 福强

状态:	新建	开始日期:	2024-06-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 福强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-13 10:24 - 刘 妙龄
- 指派给从 刘 妙龄 变更为 孙 福强

请修改一下问题单描述，启动自动闪喷后是头版负责定时去闪喷，从提供的日志看自动闪喷已经开启了，日志没问题。

文件

6-11ServerProfile+log.rar	24.5 MB	2024-06-11	孙 福强
---------------------------	---------	------------	------