

中电-POSV2.0 - 错误 #1029

打1个中琅文件，打印过程中服务崩溃，包里有配置文件，作业和日志

2024-06-24 11:52 - 孙 福强

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-24			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:		% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
是最新版本，群里给成更新UserConfig配置文件替换完后，多余的黑色块没有了，上面那个打印崩溃问题，也OK了。						

历史记录

#1 - 2024-06-24 11:54 - 刘 妙龄
会进一步查看一下为何多层作业不配置图层合并会崩溃

#2 - 2024-06-24 17:07 - 刘 妙龄
- 文件 49ec332fa240183ccd6785f1d31300c.png 已添加
- 状态从 新建 变更为 已关闭

- 1.使用安装包POS_BlueImage_v2.2.2136.05301339 无论配置文件是否配置了图层合并都不会崩溃。建议更新服务版本
- 2.出现崩溃的服务版本 里边有关于中琅的库文件是不对的，打包有问题。请使用安装包POS_BlueImage_v2.2.2136.05301339
- 3.如果控制台上出现中琅的报错信息 需要关注，本次出现问题控制台其实是有报错。

文件

ZL.zip	197 MB	2024-06-24	孙 福强
49ec332fa240183ccd6785f1d31300c.png	86.3 KB	2024-06-24	刘 妙龄