

中电-POSV2.0 - 错误 #1164

中文语言模式，打印拼接时填的起始喷嘴值大于总的喷嘴数，点击打印时报错信息是英文的

2024-11-26 17:42 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	曾 俭峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
中文语言模式，打印拼接时填的起始喷嘴值大于总的喷嘴数，点击打印时报错信息是英文的			

历史记录

- #1 - 2024-11-27 10:31 - 刘 妙龄
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 指派给 从 刘 妙龄 变更为 曾 俭峰

目前服务报错就是按英文设计的。如果有需要可以提成需求单

- #2 - 2025-03-04 16:34 - 曾 俭峰
- 状态 从 反馈 变更为 已关闭

暂时保持现状，提需求了再改

文件

微信图片_20241126174230.png	12.9 KB	2024-11-26	曾 俭峰
-------------------------	---------	------------	------