

中电-POSV2.0 - 错误 #1168

使用中电UI读取单独喷头的波形文件中数据全是0（偶现）

2024-11-28 09:17 - 曾 俭峰

状态:	新建	开始日期:	2024-11-28			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	脱 占贺	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、启动服务，使用中电UI读取蓝色喷头的波形文件，打开后里边数据全是0						
2、重启服务，使用中电UI一次读取全部喷头的波形文件，所有波形文件里的数据都正确						
3、重启服务，使用POS UI多次读取蓝色喷头的波形文件，打开后里边数据都正确						

历史记录

#1 - 2024-11-28 09:59 - 曾 俭峰

- 文件 out读取波形个数不对.zip 已添加
- 文件 out读取波形数据为0.zip 已添加

#2 - 2024-11-28 10:04 - 曾 俭峰

- 文件 已删除 (out读取波形个数不对.zip)

#3 - 2024-12-09 09:46 - 刘 妙龄

- 指派给 从 刘妙龄 变更为 脱 占贺

问题分析：

1.服务读取不到最新的波形信息的时候，错误的把默认值给写到了波形文件里，因此出现了数据全是0的问题。

2.脱工说头版只有在上电第一次读取波形会慢一些，但是据了解问题单出现的时候并非刚上电，头版这块也有点问题。脱工正在解决

服务解决方法：京瓷波形读取不到时会报错，并通知到UI上。服务解决版本号：2450

文件

PrintWorkflow读取波形数据为0.zip	4.86 MB	2024-11-28	曾 俭峰
out读取波形数据为0.zip	44.5 KB	2024-11-28	曾 俭峰