

中电-POSV2.0 - 错误 #1186

使用中电UI连接蓝印服务时报错

2024-12-05 17:24 - 王礼胜

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
问题：			
1，安装中电UI，配置好UI配置文件			
2，安装蓝印pos服务，配置好服务的配置文件			
3，启动蓝印服务，报错：Printhead 5 at IP address 192.168.1.15:7 CommuicationTest FAILD等			
4，多次ping板卡和本地地址后，确认时15号头板有损坏，重启后能ping通，打开服务连接时又报错			
解决：			
1，更换报错头版后，服务能正常连接			
相关的问题:			
重复 错误 #1187: 使用中电UI连接蓝印服务时报错		已关闭	2024-12-05

历史记录

- #1 - 2024-12-06 09:48 - 张秀娟
- 重复 错误 #1187: 使用中电UI连接蓝印服务时报错 已添加
- #2 - 2024-12-09 09:21 - 刘妙龄
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- bug1186与bug1187相同，关闭此问题单

文件

ServerProfile_TJ.rar	604 KB	2024-12-05	王礼胜
out.rar	447 KB	2024-12-05	王礼胜
报错图片.png	48.1 KB	2024-12-05	王礼胜