

中电-POSV2.0 - 错误 #1222

打印平台平整性检查时，高度设置100米，走纸指示灯不变绿，且停止打印时服务卡死，也有服务闪退的情况

2025-01-06 15:34 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06			
优先级:	普通	计划完成日期:				
指派给:	刘 妙龄	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、使用POS或者中电UI，在216测试机上打印平台平整性检查						
2、高度设置100米，点击开始打印						
3、机头走到打印位置时，走纸指示灯一直不变绿						
4、点击停止时，服务一直显示停止中，无法继续打印						
5、在330HD机器上测试同样步骤，服务会闪退						

历史记录

#1 - 2025-01-07 15:32 - 曾 俭峰

- 文件 dump - 副本.zip 已添加
- 文件 微信图片_20250107153040.jpg 已添加
- 文件 微信图片_20250107153138.jpg 已添加

#2 - 2025-01-08 16:24 - 刘 妙龄

- 状态 从 新建 变更为 已解决

问题已解决 svn : 2504
1.取消打印并不是停不下来，而是因为图太大+5种颜色共5个大作业停的慢
2.解决SkBitmap因为画图文件太大产生的崩溃问题（内存分配不出来抛异常）
3.编码器校准和平台平整性检查配置文件增加作图大小限制，需要更新对应的配置文件

#3 - 2026-03-18 10:48 - 曾 俭峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

更新配置文件验证通过

文件

out服务卡死.zip	253 KB	2025-01-06	曾 俭峰
PrintWorkflow服务卡死.zip	37.8 MB	2025-01-06	曾 俭峰
dump - 副本.zip	22.5 MB	2025-01-07	曾 俭峰
微信图片_20250107153040.jpg	770 KB	2025-01-07	曾 俭峰
微信图片_20250107153138.jpg	815 KB	2025-01-07	曾 俭峰