

中电-POSV2.0 - 错误 #1351

WSOCMYK的7色机器打印CMYKO的作业时，只有CMYK的机头到打印位，另一个机头不动

2025-06-10 16:44 - 曾 俭峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
1、温州力冠机器，双机头，WSOCMYK 7色，CMYK在一个机头，WSO在一个机头			
2、模板没禁用喷头，打印CMYKO\CMYKSO的作业，只有CMYK的机头到打印位，另一个不动			
3、如果是打印带W的作业，两个机头都会到打印位			

历史记录

#1 - 2025-06-17 12:20 - 刘 妙龄

- 状态从新建 变更为 已解决

问题已解决 待验证。解决版本号：v2.2.2672.06171200

#2 - 2025-06-19 15:23 - 曾 俭峰

- 状态从已解决 变更为 已关闭

已经在实机上验证v2.2.2672.06171200服务版本解决了该问题

文件

ServerProfile-温州7色.rar	388 KB	2025-06-10	曾 俭峰
Animal Only RGB Image-CMYKO (2).zip	26.4 MB	2025-06-10	曾 俭峰