

中电-POSV2.0 - 错误 #1427

一楼HD1200标签机在posUI上读取波形时报错：E000302

2025-10-31 17:08 - 王礼胜

状态:	新建	开始日期:	2025-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	脱占贺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
[操作步骤]			
1，UI的保存波形文件里输入一个保存路径			
2，点击读取喷头波形			
[结果]			
1，读取波形时报错：E000302			
[期望]			
1，点击读取波形时，能读到所有喷头的波形			
[头版版本]			
1，v3.1.36			

历史记录

- #1 - 2025-10-31 17:31 - 刘妙龄
- 文件 out波形导出失败.zip 已添加
- 指派给 从 刘妙龄 变更为 脱占贺

通过查看头版日志，发现报错的喷头都没有CheckIfAllDataFromPrintHeadReplied() TRUE 这个日志。
head5 head11 等几个喷头失败：查看了BoardLog Head_005 192.168.1.24 20251031_160117.log 和BoardLog Head_011 192.168.1.30 20251031_160118.log
head3 波形导出成功，BoardLog Head_003 @ 192.168.1.22 20251031_160117.log日志里有CheckIfAllDataFromPrintHeadReplied() TRUE 这个日志

文件

46.png	92.6 KB	2025-10-31	王礼胜
47.jpg	180 KB	2025-10-31	王礼胜
out波形导出失败.zip	20.9 MB	2025-10-31	刘妙龄