

中电-POSV2.0 - 错误 #1270

使用中电UI打印作业，材料模板宽度先改小，打印后再改大，但打印出来实际宽度还是小的

2025-02-27 11:08 - 曾 俭峰

状态:	新建	开始日期:	2025-02-27			
优先级:	高	计划完成日期:				
指派给:	管 碰碰	% 完成:	0%			
类别:		预期时间:	0.00 小时			
目标版本:						
描述						
1、第一次打印作业，材料宽度220mm，打印出来实际宽度正确						
2、第二次打印作业，材料宽度改成180mm，打印出来实际宽度正确						
3、第三次打印作业，材料宽度改成220mm，打印出来实际宽度在150mm左右						

历史记录

#1 - 2025-02-27 12:13 - 曾 俭峰

- 文件 已删除 (PublishLog宽度错误.zip)

#2 - 2025-02-27 12:13 - 曾 俭峰

- 文件 已删除 (out宽度错误.zip)

#3 - 2025-02-27 12:16 - 曾 俭峰

- 文件 PublishLog(4).zip 已添加

- 文件 out(2).zip 已添加

- 文件 24.7.9 必胜客安心承诺-600x1200-6819(1).zip 已添加

更正下描述：

- 1、第一次打印作业，材料宽度220mm，打印出来实际宽度正确
- 2、第二次打印作业，材料宽度改成100mm，打印出来实际宽度是100mm
- 3、第三次打印作业，材料宽度改成220mm，打印出来实际宽度还是100mm

#4 - 2025-02-28 10:06 - 刘 妙龄

- 文件 下发参数不对，第二颗喷头禁用.png 已添加

- 指派给从 刘 妙龄 变更为 管 碰碰

问题定位：

服务日志里很难定位这个问题，没有相关的日志，因此查看了UI日志
经过查看UI日志中的“打印之前下发材料模板参数”发现，第三次下发的喷头禁用参数不对，导致每种颜色的第二颗喷头都是禁用状态，不能参与实际打印。
并且经过测试提供的实际打印图像发现：第三次打印的图像比第二次（100宽）图像实际是宽一些的，第三次打印出来的应该是一颗喷头宽（提单人的问题描述不太准确）

请UI研发查看一下打印之前下发参数不对问题

文件

ServerProfile(2).zip	4.99 MB	2025-02-27	曾 俭峰
PublishLog(4).zip	226 KB	2025-02-27	曾 俭峰
out(2).zip	142 KB	2025-02-27	曾 俭峰
24.7.9 必胜客安心承诺-600x1200-6819(1).zip	2.23 MB	2025-02-27	曾 俭峰
下发参数不对，第二颗喷头禁用.png	865 KB	2025-02-28	刘 妙龄